



JOSE GUSTAVO CAMPERO SANCHEZ

Email: camperomore.hijos@GMAIL.COM

Movil: 938173595

CURRICULUM VITAE

I. INFORMACIÓN PERSONAL

- Nombre y Apellido : José Gustavo, Campero Sánchez
- Profesión : Bachiller de la Facultad de Recursos Naturales Renovables en la Mención de Conservación de Suelos y Agua
- Domicilio : Jr. Piura 914 - Tingo María

II. PERFIL PROFESIONAL

Personal eficiente en Ciencias de los Recursos Naturales Renovables, con experiencia en Diagnósticos y Desarrollo de Perfiles de Inversión Pública a nivel de Cuencas, participación en los Análisis de Riesgo de la Provincia de Leoncio Prado, conocimientos en Recuperación de Ecosistemas en Riesgos, también con experiencia en el control y verificación del Uso de los Recursos Hídricos, conocimientos con experiencias de campo en Coogestión de los Recursos Hídricos a nivel de microcuencas, trabajos de empadronamiento de los usuarios de los Recursos Hídricos con Fines Agrícolas y no Agrícolas. Además, con experiencia en trabajos de Saneamiento Físico Legal de predios.

Conocimientos medio de softwares de Ingeniería en Sistemas de Información Geográfica y manejo de vehículos motorizados.

Personal conocedor de las Normas Legales para habilitaciones Urbanas, manejo de la Ley General de Aguas y sus modificaciones en la Ley de Recursos Hídricos, conocedor de los componentes de los Sistemas de Saneamiento Básico a nivel de Perfil y Expedientes Técnicos.

Participación en Planes de Seguridad en Edificaciones de diferentes instituciones públicas y privadas según la normativa del SINAGERD, SINADECI, INDECI, MPLP.

Desempeño como Monitor Vial en PROVIAS DESCENTRALIZADO, en el INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DANIEL CARRION / YANAHUANCA, las tareas encargadas fueron la de supervisión en la GESTIÓN DE Mantenimiento GEMA del tipo Rutinario, las cuales fueron ejecutadas por 10 Microempresas, en 16 tramos en la Provincia de Daniel Carrión.

III. DESTREZAS

Generales:

- Habilidad para analizar problemas técnico/económicos y seleccionar, diseñar o implementar soluciones tecnológicas de acuerdo con las necesidades de los proyectos.
- Efectiva comunicación oral y escrita con la habilidad de transmitir información técnica a personal no-técnico.
- Experiencia en trabajo con equipos interdisciplinarios.
- Habilidad y deseo de trabajar en múltiples proyectos simultáneamente y capacidad para adaptarse al cambio de las prioridades.
- Habilidad para trabajar en equipo entregando resultados de sobre la marcha.
- Manejo de subcontratistas, experiencia en métodos y prácticas de construcción multidisciplinarias.

IV. FORMACION PROFESIONAL

- **Universidad: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA**

- **Facultad : Recursos Naturales Renovables**

- **Mención :Conservación Suelos y Agua**

V. EXPERIENCIA LABORAL

- ❖ “Municipalidad Provincial de Leoncio Prado” Gerencia de Medio Ambiente y Defensa Civil.

- ❖ PROVIAS DESCENTRALIZADO, Monitor Vial / Instituto Vial Daniel Carrión /Provincia de Daniel Carrión / Departamento de Pasco/ Región Pasco. Agosto 2013 / Diciembre 2013., Especialización en control y supervisión de caminos vecinales en modalidad de Monitoreo vial, realizando evaluaciones al personal de Mantenimiento Rutinario y a los Gerentes de cada Empresa ganadora de la buena pro. Brindando asesoramiento para el mejoramiento de las actividades de la Gestión de Mantenimiento Rutinario de caminos vecinales, mediante charlas y capacitaciones.

- ❖ Práctica Pre-Profesional, en la Administración Técnica del Distrito de Riego Tingo María, actualmente Administración Local de Agua, perteneciente al Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENA) -Tingo María, Realizando las funciones de: supervisión de S.A.P., control de usuarios y fichas técnicas, monitoreo de canales de riego en el sector La Morada zona A y B (Aucayacu), control y verificación del uso de los Recursos Hídricos en el ambito de Tingo María y Aucayacu, manejo de La

nueva Ley de Recursos Hídricos en cuanto a Franjas Rivereñas, Junta de Usuarios, Cuencas Hidrográficas y el manejo del agua, Proyectos de Saneamiento Básico.

- ❖ Desempeño como Técnico de Campo, en la oficina de la Administración Técnica del Distrito de Riego de la Dirección Regional de Agricultura (Tingo María), desde el 01 de Febrero al 31 de Setiembre del año 2009.
- ❖ Apoyo en el Diagnostico Socio Económico para el “Perfil Sistema Agua Potable” Las Orquídeas Puente Pérez Tingo María.
- ❖ Licencia Uso de Agua Asentamiento Humano Pedro Abad Saavedra Tingo María.
- ❖ Desempeño como Asistente en la oficina para Elaboración de perfiles de Proyectos de obras en la Oficina del Comisionado por la Paz y el Desarrollo del Alto Huallaga, para diferentes caseríos del Alto Huallaga, a partir del 07/02/2011 al 30/11/2011.
- ❖ Modulo I, II y III del SNIP, Perfil Proyecto Construcción de Aulas y Equipamiento en San Pedro de Pacchaj, Las Palmas. Mayo 2010.
- ❖ Modulo I, II y III Perfil de Proyecto Muro de Contención Asociación de vivienda “Ramiro Alvarado Celis” Febrero 2012
- ❖ Perfil de Proyecto Habilitación Urbana AA. VV. “Ramiro Alvarado Celis”
- ❖ Colaboración en el estudio Hidrológico de la provincia de Leoncio Prado, para evaluar población vulnerable al peligro de Inundación de los cuerpos de agua en la zona. Junio 2012
- ❖ Colaboración en el Estudio de Riesgo de la provincia de Leoncio Prado.

❖ **NOTA:**

❖ **TODOS ESTOS PERFILES Y TRABAJOS DEL AUTOR SE ENCUENTRAN EN EL INTERNET EN EL BUSCADOR INTERACTIVO "MONOGRAFIAS.COM"**

❖ http://www.monografias.com/usuario/perfiles/gustavo_campero_sa_nchez/monografias

VI. DATOS PERSONALES

- Lugar de Nacimiento : Jesús María, Lima.
- Fecha de Nacimiento : 12 – 12 –1973
- D.N.I. : 09875576
- Estado civil : Casado
- R.U.C. : 10098755760, 20573124325
- Cuenta en Banco Nación : 4489068449
- Cuenta de ahorros BCP : 560-26769451-0-92
- Licencia de manejo : M-09875576 IIb L3
- Movil : 938173595
- Fijo : 062561480
- Nacionalidad : Peruana

JOSE GUSTAVO CAMPERO SANCHEZ

Últimas monografías publicadas

- **Defensa civil. Plan seguridad pollería Míster Pollo (Perú)**

Plan de contingencia para sacar certificado defensa civil luego licencia de funcionamiento restaurantes en general de más de 100 m2 y de varios pisos adjunto planos.

★★★★★★★★★★

6 visitas | 0 votos

Publicado: martes 26 de septiembre de 2017

- **Construcción de un canal de evacuación de aguas pluviales. Quebrada Zoocriadero, Perú**

El presente estudio tiene por objetivo la construcción de un canal de evacuación de aguas pluviales de un tramo de la quebrada Zoocriadero de 150 m de longitud. Solucionar el conflicto de ubicación entre el recorrido natural...

★★★★★★★★★★

32 visitas | 0 votos

Publicado: miércoles 24 de mayo de 2017

- **Aforo volumétrico quebrada caudal**

De los diferentes colectores del ciclo hidrológico, la escorrentía es el único que se puede medir directamente con una cierta precisión, eso se consigue mediante el aforo de los ríos, que consiste en la medida del actual...

★★★★★★★★★★

34 visitas | 0 votos

Publicado: jueves 25 de mayo de 2017

- **Análisis mejoramiento del sistema de agua de Pueblo Joven Buenos Aires, Perú**

Analizar el sistema de agua ya existente de Buenos Aires captada de la quebrada Cocheros y mejorarlo. Tomando en cuenta las circunstancias y recursos locales.

★★★★★★★★★★

32 visitas | 0 votos

Publicado: viernes 26 de mayo de 2017

- **Caudal aforo volumétrico fuente de agua superficial**

El conocimiento de la variación del caudal que fluye por una determinada sección de un cauce natural es de suma importancia en los estudios hidrológicos. Caudal encontrar por el método de aforo en la provincia de Leoncio...

★★★★★★★★★★

31 visitas | 0 votos

Publicado: jueves 25 de mayo de 2017

- **Delimitar una cuenca hidrográfica para diferentes usos**

Una cuenca es para nosotros, el área de terreno donde todas las aguas por precipitación, se unen para formar un solo curso de agua, es decir que un curso de agua tiene una cuenca bien definida y cualquier punto de su recorrido.

★★★★★★★★

31 visitas | 0 votos

Publicado: miércoles 24 de mayo de 2017

- **Perfil del agua Asociación Pro Vivienda “10 de Noviembre” Tingo María, Perú**

En la actualidad el agua siendo uno de los recursos más importantes e indispensables en la alimentación, industria, ganadería y otros, es que el hombre se preocupa en tener este servicio para su comodidad, es así como nace...

★★★★★★★★

32 visitas | 0 votos

Publicado: miércoles 24 de mayo de 2017

- **Inspecciones de vulnerabilidad en los sectores críticos de la provincia de Leoncio Prado (Perú)**

Las crecidas de los cursos de agua en la época de lluvias (ríos/quebradas), lagunas y lagos, producen inundaciones en tramos vulnerables, los cuales afectan a campos de cultivos, poblaciones y la infraestructura de servicios....

★★★★★★★★

40 visitas | 0 votos

Publicado: miércoles 29 de marzo de 2017

- **Gestión de residuos sólidos caracterizados en ciudades mayores de 2000 habitantes**

El manejo de los residuos sólidos se ha convertido en un problema común en la mayoría de ciudades del país, debido a diversos factores tales como la explosión demográfica, la cantidad cada vez mayor de residuos que genera...

★★★★★★★★

46 visitas | 0 votos

Publicado: miércoles 29 de marzo de 2017

- **Memoria descriptiva de arquitectura del hostel “Venturi” en Tingo María**

Debe de considerarse los usos que alberga el objeto de inspección y su descripción, la misma que debe estar desarrollada a manera de recorrido virtual del local, indicando las características y dimensiones de los...

★★★★★★★★

51 visitas | 0 votos

Publicado: martes 17 de enero de 2017

-
- **Memoria descriptiva instalaciones sanitarias interiores del hostel “Venturi” en Tingo María**
-

La acometida la realizará la compañía suministradora desde la red general de distribución pública hasta el armario del contador general, enlazando con suficiente presión por gravedad. El contador general ira instalado en...

★★★★★★★★

49 visitas | 0 votos

Publicado: martes 17 de enero de 2017

-
- **Memoria descriptiva instalaciones eléctricas interiores del hostel “Venturi” en Tingo María**
-

Debe señalarse la ubicación, número y características de las acometidas, sistemas de protección y control, sistemas de medición y registro, sistemas de puestas a tierra y otros, así como precisarse la fecha del tendido...

★★★★★★★★

48 visitas | 0 votos

Publicado: martes 17 de enero de 2017

-
- **Plan de contingencias de Bar Video El conde de Lemos**
-

El presente Plan de Contingencias ha sido desarrollado en concordancia con las normas establecidas en INDECI, y el Reglamento Nacional de Edificaciones. Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Consiste en la...

★★★★★★★★

53 visitas | 0 votos

Publicado: martes 10 de enero de 2017

-
- **Plan de seguridad en edificaciones del Hostel Venturi**
-

El plan de contingencias y emergencias es el desarrollo de medidas preventivas, que tienden a minimizar los riesgos que atentan y que puedan producirse contra la vida, la salud de las personas, el patrimonio personal o...

★★★★★★★★

54 visitas | 0 votos

Publicado: martes 10 de enero de 2017

-
- **Estudio hidrológico del rio Huallaga (margen derecha) defensa ribereña desde Afilador, Brisas y Tingo María, Perú**
-

Para el presente estudio que tiene un análisis completo se ha tomado como fuente elemental los datos hidrológicos en las diferentes estaciones que nos darán una visión acerca del comportamiento de los procesos que son...

★★★★★★★★

87 visitas | 0 votos

Publicado: miércoles 23 de noviembre de 2016

-
- **Estudio diagnostico Provincia Leoncio Prado Huánuco Perú. Situación difícil Tingo María City**

La Dirección Nacional del Presupuesto Público – DNPP del Ministerio de Economía y Finanzas, emite el Instructivo N° 002-2008-EF/76-01, Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo aprobado el 08 de abril de...

★★★★★★★★

59 visitas | 0 votos

Publicado: jueves 1 de diciembre de 2016

-
- **Construcción de caminos : Medidas de mitigación ante el cambio climático**

Para controlar los procesos de erosión asociados a la construcción de caminos o huellas de acceso, es necesario considerar algunas medidas, que se pueden agrupar en: a) de prevención; b) de mitigación; y c) de reparación....

★★★★★★★★

74 visitas | 0 votos

Publicado: jueves 6 de octubre de 2016

-
- **La formulación y evaluación de proyectos de inversión pública de caminos vecinales a nivel de perfil**

El Sistema Nacional de Inversión Pública, como uno de los sistemas administrativos del estado, tiene como función principal la optimización de los recursos públicos a través del cumplimiento del ciclo del proyecto, cuyas...

★★★★★★★★

65 visitas | 0 votos

Publicado: jueves 6 de octubre de 2016

-
- **Evaluación Gestión Administrativa en oficinas de gerencias de Servicios Municipales (Perú)**

La calidad de vida de las personas tiene una relación directa con el entorno en el que vive: con parques o lugares de esparcimiento; con mercados controlados y limpios. Algunos de estos servicios son incluso “Necesidades...

★★★★★★★★

71 visitas | 0 votos

Publicado: jueves 6 de octubre de 2016

- **Evaluación de deslizamiento de laderas en el caserío de Pacae, Perú**

En el presente proyecto surge la necesidad de proponer una alternativa, para el control de deslizamiento de tierras en el caserío de Pacae ya que nuestra zona se caracteriza por ser lluviosa (máximas intensidades); siendo...

★★★★★★★★★★

128 visitas | 0 votos

Publicado: miércoles 20 de julio de 2016

- **Construcción de defensa ribereña Sector Cadena-Distrito de Luyando. Perfil de proyecto**

Objetivo central o propósito del proyecto consiste en contribuir a la “Unidades productoras de bienes y servicios públicos acceden a servicios de protección frente a inundaciones en el Sector la Cadena” a través de un...

★★★★★★★★★★

84 visitas | 0 votos

Publicado: martes 28 de junio de 2016

- **Plan de Contingencia Seguridad en Edificaciones lubricantes**

Para atención de las posibles emergencias producidas por fenómenos naturales o por eventos inducidos, El Gerente encargado con lo correspondiente a la organización del Presente Plan de Seguridad en Edificaciones, así como...

★★★★★★★★★★

88 visitas | 0 votos

Publicado: jueves 23 de junio de 2016

- **Estudio de riesgo: vulnerabilidad a deslizamientos sismos e inundaciones en Tingo María, Perú**

Perfil de proyecto de tesis análisis de riesgo vulnerabilidad población de la ciudad de Tingo María en cuanto a deslizamientos sismos e inundaciones

★★★★★★★★★★

118 visitas | 0 votos

Publicado: miércoles 1 de junio de 2016

- **Rally enduro recomendaciones plan de seguridad circuito 3 distritos de Leoncio Prado, Perú**

Carrera enduro Tingo María ciudad de la bella durmiente comienza sus festividades de medio año con un impresionante rally enduro Cross 250 y 350 en tres distritos de Leoncio prado Huánuco Perú

★★★★★★★★★★

85 visitas | 0 votos

Publicado: martes 31 de mayo de 2016

- **Memoria descriptiva de las instalaciones eléctricas y sanitarias**

El presente proyecto comprende el desarrollo a nivel de supervisión en obra, de las instalaciones eléctricas y sanitarias para la Ampliación y Equipamiento del C. E. P.

★★★★★★★★

106 visitas | 0 votos

Publicado: viernes 4 de marzo de 2016

- **Plan de seguridad en edificaciones locales**

El plan de seguridad en EDIFICACIONES para defensa civil, consiste básicamente en detallar las acciones que los responsables a realizar en llevarán a cabo ante una situación de emergencia, para lo cual se compromete la...

★★★★★★★★

82 visitas | 0 votos

Publicado: lunes 29 de febrero de 2016

- **Plan defensa civil tarea de todos. Gestión de riesgo en Leoncio Prado Huánuco, Perú**

El Plan de Seguridad en Edificaciones para defensa civil, consiste básicamente en detallar las acciones que los responsables a realizar llevarán a cabo ante una situación de emergencia, para lo cual se compromete la...

★★★★★★★★

141 visitas | 0 votos

Publicado: miércoles 1 de julio de 2015

- **Vulnerabilidad riesgo ciudades en peligro cambio climático**

Gestión de riesgo análisis de riesgo vulnerabilidad social y económica deslizamientos sismos inundación

★★★★★★★★

143 visitas | 0 votos

Publicado: martes 31 de marzo de 2015

- **Sectores de riesgo y vulnerabilidad en Tingo María, Perú**

Deslizamiento, caída de rocas, peligro inundación, cambio climático, deforestación, en la ciudad de Tingo María.

★★★★★★★★

119 visitas | 0 votos

Publicado: lunes 6 de abril de 2015

- **Vulnerabilidad-riesgo caminos vecinales. Gestión del Mantenimiento**

Proporcionar una herramienta que permita mejorar el proceso de la Gestión del Mantenimiento rutinario en los caminos vecinales supervisados por el Instituto Vial Provincial Daniel Carrión en la Provincia de Daniel Acides...

★★★★★★★★★★

64 visitas | 0 votos

Publicado: viernes 23 de enero de 2015

- **Informe técnico descriptivo post-estudio hidrogeológico. Proyecto construcción hospital**

Informe técnico descriptivo post-estudio hidrogeológico – perfil de proyecto “construcción del hospital de apoyo salud Tingo María sector mapresa”. Terreno que Petroperú desea donar a salud con la finalidad que se...

★★★★★★★★★★

82 visitas | 0 votos

Publicado: martes 21 de octubre de 2014

- **Carreteras en riesgo, peligro deslizamiento (Perú)**

Lo prioritario en la prevención y control de cualquier proceso degradativo (deslizamiento de talud, caída de rocas, erosión o remociones masales), debe partir de un inventario VIAL y diagnóstico a la luz de las relaciones:...

★★★★★★★★★★

112 visitas | 0 votos

Publicado: miércoles 6 de noviembre de 2013

- **Proyecto participativo para la protección y conservación del agua**

La carencia de políticas gubernamentales netamente referidas a asentamiento humanos y su entorno o participación en el ciclo hidrológico, cuyas bases parten desde el punto de vista ecológico, combinándose con los procesos...

★★★★★★★★★★

211 visitas | 0 votos

Publicado: viernes 25 de enero de 2013

- **Plan de contingencia población vulnerable en las fiestas de San Juan en la ciudad de Tingo María**

El plan de Contingencia elaborada para las fiestas de San Juan 2011 estudia las posibles consecuencias que se pueda dar en este tipo de espectáculo prevea las acciones a tomar en caso de que estas se den y requiere que el...

★★★★★★★★★★

143 visitas | 0 votos

Publicado: viernes 14 de septiembre de 2012

- **Problemas ambientales ciudad de Tingo María**

Comprender los graves efectos que ocasiona el deterioro del medio ambiente, considerando los métodos de prevención, control y eliminación de las sustancias contaminantes actuales, para tener los elementos necesarios en la...

★★★★★★★★★★

218 visitas | 0 votos

Publicado: viernes 14 de septiembre de 2012

- **Río Huallaga - Extracción de material de río**

Explotar materiales diversos (piedra, hormigón y arena) de las cantera Playa Las Orquídeas, para cubrir la demanda de agregados requeridos en el mercado local (construcción, asfalto, etc.); siguiendo procedimientos que...

★★★★★★★★★★

153 visitas | 0 votos

Publicado: viernes 14 de septiembre de 2012

- **Instalación de muro de contención en el sector de la Asociación de Vivienda Ramiro Alvarado Celis**

Instalación de muro de contención en el sector de la Asociación de Vivienda Ramiro Alvarado Celis - Distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco, Región Huánuco.

★★★★★★★★★★

152 visitas | 0 votos

Publicado: miércoles 29 de agosto de 2012

- **Hidrología Tingo María caudales sector supte San Jorge - Perú**

Fluye de dos afluentes de aguas que nacen de las vertientes (manante, puquial u ojo de agua), la primer vertiente se encuentra ubicado en las coordenadas 393740 este con 8972466 norte con una altitud de 640 m.s.n.m, la segunda...

★★★★★★★★★★

140 visitas | 0 votos

Publicado: miércoles 11 de julio de 2012

- **Estudio hidrológico provincia de Leoncio Prado - Quebrada (Perú)**

Fluye de dos afluentes de aguas que nacen de las vertientes (manante, puquial u ojo de agua), la primer vertiente (Auri) se encuentra ubicado en las coordenadas 389270 este con 8972260 norte con una altitud de 640 m.s.n.m, la...

★★★★★★★★★★

154 visitas | 0 votos

Publicado: miércoles 11 de julio de 2012

- **Estudio hidrológico provincia de Leoncio Prado (Perú)**

Las inundaciones es uno de los mayores desastres naturales que ocurren sin que el hombre pueda hacer nada para evitarlo, causando grandes pérdidas económicas y humanas, sin embargo se puede de alguna manera mitigar los...

★★★★★★★★★★

141 visitas | 0 votos

Publicado: martes 5 de junio de 2012

- **Estudio hidrológico provincia de Leoncio Prado. Rio Huallaga**

El río Huallaga nace en las alturas de la región Cerro de Pasco, por la confluencia de tres ríos Ticlayan, Pariamarca y Pucurhuay, inicia su recorrido con dirección predominante hacia el Norte, ocupando las regiones de...

★★★★★★★★★★

266 visitas | 0 votos

Publicado: martes 28 de agosto de 2012

- **Proyecto minero no metálico Empresa extractora “Ramón Travesaño Crispin”**

La constante acción modeladora del paisaje que ejercen los ríos así como el arrastre y depósito de materiales en su cauce, es la causante también del desborde de sus aguas como producto del colmatado de su álveo. La...

★★★★★★★★★★

153 visitas | 0 votos

Publicado: miércoles 4 de abril de 2012

- **Contaminación ambiental en la ciudad de Tingo María**

La contaminación es un fenómeno que existe desde que se origino la tierra. Desde hace ya tanto tiempo, las sustancias contaminantes se dispersan y transportan sobre y dentro de sus recursos naturales modificando sus...

★★★★★★★★★★

196 visitas | 0 votos

Publicado: lunes 29 de octubre de 2012

- **Estudio hidrológico Monterrico CPM Castillo Grande**

El objetivo del presente Estudio Hidrológico tiene como fin la construcción de defensas ribereñas en el margen izquierdo del río Huallaga.

★★★★★☆☆☆☆☆

317 visitas | 1 votos

Publicado: martes 15 de noviembre de 2011

- **Clasificación de los parámetros edáficos y morfológicos**

El suelo es uno de los elementos ambientales de mayor sensibilidad frente a las acciones naturales y entrópicas del medio. Las acciones erosivas, cuando son severas pueden deteriorarlo o hacerlo desaparecer en cortos períodos...

★★★★★★★★

263 visitas | 0 votos

Publicado: martes 15 de noviembre de 2011

- **Mitigación de desastres deslizamiento Las Delicias**

El Perú es un país fuertemente afectado por desastres naturales, muchos de ellos ligados a la degradación de la tierra y la presión antropogénica sobre sus recursos naturales, en particular los bosques.

★★★★★★★★

318 visitas | 0 votos

Publicado: martes 15 de noviembre de 2011

- **Riesgo deslizamiento, peligro erosión vulnerabilidad**

La escorrentía superficial y erosión de suelo son las mayores amenazas para la agricultura sostenible. El mapeo regional de riesgos de erosión de suelo es cada vez una necesidad de agencias ambientales nacionales e...

★★★★★★★★

167 visitas | 0 votos

Publicado: martes 15 de noviembre de 2011

- **Canalización de la Quebrada Auri y del drenaje pluvial**

A través del presente proyecto se pretende completar el desarrollo de la localidad en la zona este de Tingo María, dándoles infraestructura que garanticen el desarrollo sostenido de los pobladores hasta recuperar un nivel...

★★★★★★★★

159 visitas | 0 votos

Publicado: miércoles 26 de octubre de 2011

- **Instalación del Sistema de Agua Potable de la Asociación Pro Vivienda 10 de Noviembre**

En la actualidad el agua siendo uno de los recursos más importantes e indispensables en la alimentación, industria, ganadería y otros, es que el hombre se preocupa en tener este servicio para su comodidad, es así como nace...

★★★★★★★★

191 visitas | 0 votos

Publicado: lunes 19 de septiembre de 2011

- **Evaluación de peligro por erosión hídrica en el sector Las Vegas**

Son muchos los factores que ayudan a que las pérdidas del suelo tengan un efecto devastador, una de las principales causas es las precipitaciones altas y el suelo, para poder tomar medidas correctivas es necesario evaluar...

★★★★★★★★★★

203 visitas | 0 votos

Publicado: lunes 19 de septiembre de 2011

- **Evaluación de impacto ambiental del reservorio de agua**

Estudio realizado en el asentamiento humano Las Orquídeas para la construcción del reservorio de agua en la parte media del Parque Nacional de La Bella Durmiente en Tingo María.

★★★★★★★★★★

208 visitas | 0 votos

Publicado: jueves 29 de septiembre de 2011

- **Mejoramiento nutricional de la población de Leoncio Prado**

El 08 de febrero del 2007, en una reunión multisectorial, con representantes de la provincia de Leoncio Prado, se constituye el "Comité Promotor del Desarrollo Acuicola", que tiene como principal objetivo, aunar fuerzas...

★★★★★★★★★★

203 visitas | 0 votos

Publicado: martes 19 de abril de 2011

- **Análisis de amenaza del río Supte en la localidad de Santa Rosa de Shapajilla**

Los ríos de la selva peruana se caracterizan por presentar una gran variación en su trayectoria y caudales durante todo el año, siendo esto mayores en los meses de enero a marzo, causando éstas las llamadas "avenidas"...

★★★★★★★★★★

378 visitas | 0 votos

Publicado: viernes 15 de abril de 2011

- **Propuesta de ordenamiento territorial para el Caserío Inkari**

El presente trabajo destaca la importancia de tomar como aspectos principales la correcta delimitación de la zona urbana dentro de la zona rural del CASERIO DE INKARI – SUPTE SANJORGE, propiciando su desarrollo económico,...

★★★★★★★★★★

266 visitas | 0 votos

Publicado: jueves 14 de abril de 2011

Diagnostico situacional del Centro Poblado de Bella

El terreno se encuentra ubicado políticamente en la Localidad de Bella, Distrito de Mariano Dámaso Beraún, Provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco, está comprendido entre las coordenadas Geográficas 8'969,140...

★★★★★★★★

357 visitas | 0 votos

Publicado: jueves 14 de abril de 2011

- **Estabilización de taludes en la Asociación Swen Erickzon sector 01**

Los deslizamientos son uno de los procesos geológicos más destructivos que afectan a los humanos, causando miles de muertes y daño en las propiedades por Valor de decenas de billones de dólares cada año (Brabb-1989); sin...

★★★★★★★★

351 visitas | 0 votos

Publicado: viernes 15 de abril de 2011

- **Diseño y construcción de un sistema de drenaje superficial, en el predio "Montero"**

El drenaje se ha convertido en un medio indispensable para el desarrollo de las plantaciones agrícolas, especialmente en nuestra zona que es sabido que tiene precipitaciones altas y suelos arcillosos difíciles de tener un...

★★★★★★★★

170 visitas | 0 votos

Publicado: jueves 3 de febrero de 2011

- **Evaluación de riesgo en la comunidad de Marona**

Para la evaluación y análisis de vulnerabilidad y peligro ante inundaciones y otros aspectos consecutivos se estimó la extensión geográfica de los eventos principales. Se identificaron los elementos expuestos y se...

★★★★★★★★

400 visitas | 0 votos

Publicado: miércoles 22 de diciembre de 2010

- **Agua perfil población**

En la actualidad el agua siendo uno de los recursos más importantes e indispensables en la alimentación, industria, ganadería y otros, es que el hombre se preocupa en tener este servicio para su comodidad, es así como nace...

★★★★★★★★

457 visitas | 0 votos

Publicado: lunes 20 de diciembre de 2010

- **Drenaje superficial**

El presente proyecto de drenaje tiene como objetivo principal habilitar completamente 2,11 hectáreas de suelos inundables y con mal drenaje externo en la zona del fundo Perú chico ubicadas en la localidad de “Huáscar”...

★★★★★★★★★★

340 visitas | 0 votos

Publicado: lunes 20 de diciembre de 2010

Últimas monografías publicadas

- **Construcción de camino vecinal (trocha carrozable) entre los caseríos de Puente Piedra - Felipe Pinglo Alva (Perú)**

El objetivo del proyecto es Brindar adecuadas condiciones de acceso entre los centros de producción agropecuaria, con los Mercados de Consumo. Los beneficiarios directos del proyecto son 2,310 habitantes de los caseríos de...

★★★★★★★★★★

37 visitas | 0 votos

Publicado: miércoles 29 de marzo de 2017

- **Agua potable sectores críticos parte alta Tingo María, Perú**

El problema principal que enfrenta la población del sector noreste de la ciudad de Tingo María, está referida a la falta de Agua en sus sistemas de abastecimiento poblacional.

★★★★★★★★★★

121 visitas | 0 votos

Publicado: lunes 7 de septiembre de 2015

- **Plan de contingencia mitigación de desastres Tingo María - Perú**

Plan de contingencia apoyando a la comunidad Tingacha realizada por la consultora Campero More e Hijos eirl. Para fenómenos naturales asociados a los desastres no tan naturales.

★★★★★★★★★★

169 visitas | 0 votos

Publicado: miércoles 17 de julio de 2013

- **Proyecto cacao - recuperación de suelos degradados**

Manejo adecuado del suelo para sembrar cacao se tiene que recuperar el suelo degradado por el mal uso del mismo en la siembra de coca y marihuana...

★★★★★★★★★★

289 visitas | 0 votos

Publicado: viernes 26 de abril de 2013